

Installasjon multiseksjon TCFE, versjon F GOLD/SILVER C størrelse 004-120

1. Generelt

Multiseksjonen er en ekstra aggregatseksjon i to lengder, med mellomplan og valgbare kombinasjoner av dekkpaneler/inspeksjonsdører på inspeksjonssiden. Dekkpaneler kan enkelt demonteres.

Opptil to multiseksjoner kan benyttes i ett aggregat.

Multiseksjonen fås for GOLD/SILVER C RX, PX og CX fra størrelse 011 og større. Multiseksjonen fås også for GOLD/SILVER C RX/PX størrelse 004-008 i delt utførelse.

Multiseksjonen kan, som spesialutførelse, fås med montert tilbehør fra fabrikk, for eksempel luftvarmer/-kjøler.



2. Installasjon

1. Multiseksjon skal plasseres mellom GOLD/SILVER C-aggregatets øvrige aggregatseksjoner, se eksempel.

Størrelse 004-080: Multiseksjonen leveres alltid montert sammen med minst én annen aggregatseksjon. Hvis deling/sammenmontering av aggregatseksjoner er nødvendig, se respektive installasjonsanvisning for GOLD/SILVER C.


Størrelse 100-120: Multiseksjonen leveres i to enheter (over- og underdel). Multiseksjonens to enheter monteres sammen, se skisse.

Montering av aggregatet er beskrevet i Installasjonsanvisningen for GOLD/SILVER C 100/120.

2. GOLD: Om nødvendig kobles medfølgende kabel for viftens/viftenes matespenning med hurtigkoblinger mellom aggregatseksjoner.

3. GOLD: Om nødvendig kobles medfølgende kommunikasjonskabel for trykkgever og styrekort med hurtigkoblinger mellom aggregatseksjoner.

Eksempel




Opptil to multiseksjoner kan benyttes i ett aggregat. Skissen viser mulige plasseringer av multiseksjon.

GOLD/SILVER C 100-120

GOLD: Dekkplaten på baksiden festes med de to medfølgende metallskruene.

Overdelen skrues fast til underdelen med de medfølgende skruene i forhåndsmonterte blindmuttere, 6 skruer på hver side, totalt 12 stk.

GOLD: Dekkplaten på inspeksjonssiden festes med de to medfølgende M5-skruene. Medfølgende plastplugg trykkes fast i skrueshullene.



Multiseksjonens overdel (lengde 565 mm = 246 kg, lengde 850 mm = 320 kg) løftes opp på underdelen. Dette kan skje med truck, kran osv.