


Ersättning styrkort 801408, 322421/ Replacement control circuit board 801408, 322421

1. Allmänt


Vid utbyte av styrkort måste inställning av DIP-switch ske om aggregatet är i vänsterutförande (fabriksinställning höger), se nedan.

1. General

When replacing control circuit board, setting of DIP-switch must be carried out if the AHU is a left-hand version (factory setting right-hand version, see below).



*Styrkortet levereras för aggregat i högerutförande (DIP-switch 1 i läge OFF)/
The control circuit board is delivered in right-hand version (DIP-switch 1 in position OFF)*



*Om aggregatet är i vänsterutförande skall DIP-switch 1 ställas i läge ON/
If the AHU is in left-hand version, DIP-switch 1 must be set to position ON*